

基本的なトラブルシューティング：カメラのパフォーマンス

および作動問題/

Fluke Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105 サーマル・イメージャー

上記モデルのパフォーマンスまたは作動に問題がある場合は、メーカーへの修理返却の許可（RMA）を依頼または発行する前に、以下の基本的なトラブルシューティングを実行してください。

1. バッテリーの残量と状態を確認します。

ステップ 1: スマート・バッテリーの残量が低下している場合は、充電してから続行してください。

ステップ 2: スマート・バッテリー・パックや接続ピンに損傷がないか確認します。

ステップ 3: バッテリーが充電されず、カメラがバッテリーで作動しない場合は、カメラを AC 電源に接続して作動するか確認します。

ステップ 4: カメラが AC 電源で作動しても、バッテリーの充電が維持されない場合は、お近くの認定フルーク・ネットワークス販売パートナーに連絡して交換用バッテリー・パックをご注文ください。

これで問題が解決しましたか？（解決した場合は、電力レベルの低下が問題の原因であった可能性があります。）

2. ボタン操作で出荷時のデフォルト設定に戻します。

ステップ 1: カメラの電源を切ります。

ステップ 2: F2 ボタンと電源ボタンを同時に押し続けます。

ステップ 3: ビープ音が鳴るまで待ちます。

ステップ 4: 両方のボタンを放します。

これで問題が解決しましたか？（解決した場合は、カメラのユーザー設定の 1 つ以上が問題の原因であった可能性があります。カメラ機能の作動や使用の詳細については、ユーザー・マニュアルを参照してください。）

3. 問題が解決可否にかかわらず、最新バージョンにするためにカメラにファームウェアのアップデートを適用します。

ステップ 1: 赤外線カメラを AC 電源に接続します。

ステップ 2: インターネットに接続されていて SmartView ソフトウェアもインストール済みである PC に付属の USB ケーブルを使用して赤外線カメラを接続します。

ステップ 3: SmartView ソフトウェアを起動します。

ステップ 4: メッセージが表示されたら、SmartView ソフトウェアのアップデートを許可します。

ステップ 5: 赤外線カメラのファームウェア・アップデートが利用可能な場合、接続してから 5 分以内に SmartView ソフトウェアから通知が表示されます。

ステップ 6: 表示されるすべての指示に従い、カメラのファームウェアのアップデートを許可します。

利用可能なアップデートに関する通知が表示されない場合、その時点でアップデートが利用できない可能性があります。月に 1 回、接続してアップデートがないか確認することをお勧めします。(アップデートすることで、リセットで解決しなかった問題が解決されることがあります。また、新しい重要なパフォーマンス修正や機能が追加されることもあります。)

4. 問題が解決しない場合は、お近くのフルーク・ネットワークスのテクニカル・サポートにお問い合わせください。担当者が問題解決のお手伝いをいたします。