APPLICATIONS CLÉS



Installations électriques

- Panneaux électriques et câblage
- Fusibles et isolateurs
- Systèmes de commutation

Maintenance industrielle

- Moteurs, pompes, roulements et enroulements
- Courroies et arbres d'entraînement
- Purgeurs de vapeur





HVAC/R

- Conduits, grilles et diffuseurs
- Systèmes de chauffage et de refroidissement
- Composants de roulement
- Tuyaux

Automobile

- Freins
- Condensateurs
- Systèmes de câblage, de roulements et d'échappement, et tubulures
- Systèmes hydrauliques, compresseurs et joints

www.flukecanada.ca/beyondtemp-FR

2 MODÈLES FANTASTIQUES

	VT02	VT04
Appareil photo numérique intégré	Oui	
Cartographie de chaleur infrarouge en surimpression	Oui (cinq modes de fusion)	
Système optique	PyroBlend™	PyroBlend™ Plus, image 4 fois plus nette
Mesure de température au point central	Oui	
Champ de visée	20° x 20°	28° x 28°
Batterie/Pile	4 piles AA (8 heures)	Batterie Li-ion rechargeable (8 heures)
Alarmes de température	—	Oui
Gamme de température	-10 °C à +250 °C	
Précision de la mesure de la température	±2 °C ou ±2 %	
Compact et ergonomique	Oui : aucune formation nécessaire	
Carte SD (carte de 4 Go incluse)	Oui – 10 000 images par Go	
Logiciel professionnel d'édition de rapports SmartView®	Téléchargement gratuit sur le site Web de Fluke. www.fluke.com/vtsmartview	

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40
2675 200 or Fax +31 (0) 40 2675 222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web: www.fluke.com

©2013-2014 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
2/2014 Pub_ID: 4259189D-fre

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.

FLUKE®

Thermomètres infrarouges visuels

DÉTECTEZ LES PROBLÈMES INSTANTANÉMENT

VT04

VT02

Un outil de dépannage doté d'une cartographie de chaleur infrarouge.

VOUS CHERCHEZ

LES PROBLÈMES DE TEMPÉRATURE POINT PAR POINT ?

Les thermomètres infrarouges traditionnels sont conçus dans un seul but : effectuer des mesures de température monopoint.

Si vous ne savez pas exactement où regarder, vous pouvez passer à côté d'un problème important ou perdre un temps précieux à le rechercher.

LES POINTS CHAUDS ET FROIDS NE PEUVENT PLUS SE CACHER

Les thermomètres infrarouges visuels associent la facilité d'utilisation d'un thermomètre infrarouge à visée-déclenchement à une cartographie de chaleur infrarouge afin d'obtenir une image précise et complète de la situation.

CONÇU POUR TOUT VOIR

Chaque thermomètre infrarouge visuel Fluke dispose d'un appareil photo numérique intégré, avec une cartographie de chaleur infrarouge en surimpression pour identifier l'emplacement exact du problème.



Température au point central (°C/°F)

Marqueurs de chaud et froid

Image numérique pour le contexte
Vous voyez clairement que le disjoncteur 20 est en surcharge et vous pouvez communiquer votre rapport.

Cartographie de chaleur infrarouge en surimpression



25 % de cartographie de chaleur infrarouge



50 % de cartographie de chaleur infrarouge



75 % de cartographie de chaleur infrarouge

TROUVEZ LA TAILLE QUI VOUS CONVIENT

- Adapté à votre poche
- Adapté à votre budget : vous pouvez équiper toute votre équipe
- Adapté à votre travail : commencez à l'utiliser immédiatement