

FLUKE®

Fluke 481 Medidor de radiaciones

Un sencillo medidor de mano que ayuda a proteger operaciones y a asegurar a los empleados.

El medidor de radiaciones Fluke 481 es un medidor portátil y práctico que, con un mínimo impacto en las operaciones, identifica artículos irradiados y le ayuda a solucionar los problemas de contaminación y de seguridad. El uso de este dispositivo garantiza a los empleados que se conozcan, supervisen y midan los riesgos de radiación para su protección. En el caso de que se encuentre radiación, un resultado claro y cuantificable permite a los administradores cumplir con las directrices pertinentes a la vez que se evita reaccionar de forma exagerada y dar pasos innecesarios que detengan las operaciones, afectando la productividad o provocando pérdida en los ingresos.

Cuando la innovación se une a la seguridad

Vaya a donde pueda ir la contaminación, desde el área de recepción hasta el almacén o a la planta y a los talleres, examine vehículos, paquetes o individuos.

Completa solución de detección

Detecta los diferentes tipos de radiación ionizante que estén asociados a los artículos contaminados.

Alto nivel de sensibilidad para obtener una mayor seguridad

Funciona desde una distancia segura, antes de que el usuario se aproxime demasiado y se encuentre con niveles de radiación que no sean seguros.

Sencillo funcionamiento mediante dos botones

Permite que los usuarios nuevos efectúen inspecciones sin necesidad de contar con una gran formación.

Resultados medibles para cumplir con las directrices.

Proporciona información exacta sobre el nivel de contaminación, de modo que se pueden establecer perímetros de seguridad.



Fluke 481

Medidor de radiaciones

Aplicaciones

El Fluke 481 es idóneo para la detección de artículos, equipos, superficies o entornos irradiados en el ámbito industrial, en el que se debe garantizar la seguridad del trabajador y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.

Características principales

- Detección de radiaciones de dosis cutáneas (partículas beta), dosis profundas (gamma) y de rayos X.
- No es necesario realizar ningún ajuste; sencillo funcionamiento mediante dos botones.
- Rápidamente proporciona un valor leído y un valor corregido, mediante su capacidad de intervalo automático.
- La iluminación posterior automatizada de la pantalla le permite ver fácilmente la información, cuando se trabaja en el interior de remolques de camiones y en otras circunstancias en las que hay poca luz.
- Gracias a su carcasa sellada, el equipo es confiable tanto en interiores como en exteriores.
- Un 30% más exacto que otros equipos disponibles.
- Proporciona más de una semana de funcionamiento continuo con dos pilas alcalinas de 9 voltios.
- El equipo ha sido probado en la práctica por profesionales de respuesta en emergencias del gobierno estatal y local, inspectores estatales, equipos de materiales peligrosos y trabajadores de centrales nucleares de los Estados Unidos.
- Mide tanto dosis absolutas como tasas de dosis.
- Es de gran utilidad en la detección de contaminación, en inspecciones generales de áreas de radiación, en la supervisión de niveles de radiación y en la evaluación de materiales peligrosos.
- Diseñado por Fluke para usos industriales.

Vaya a www.fluke.com/481/es para obtener más información sobre el medidor de radiaciones Fluke 481.



Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206, EE. UU.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Países Bajos

Para obtener más información, llame:
En EE. UU. (800) 443-5853 o
Fax (425) 446-5116
En Europa/Oriente Próximo/África
+31 (0) 40 2675 200 o
Fax +31 (0) 40 2675 222
En Canadá (800)-36-FLUKE o
Fax (905) 890-6866
Desde otros países +1 (425) 446-5500 o
Fax +1 (425) 446-5116
Dirección web: <http://www.fluke.com>

©2011 Fluke Corporation.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Impreso en EE. UU. 6/2011 4041735A F-ES

No se permite ninguna modificación de este documento sin el permiso escrito de Fluke Corporation.