

En cas de difficultés

Pour contacter Fluke, appelez l'un des numéros suivants:

Canada et Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
Europe : +31 402-678-200
Japon : +81-3-3434-0181
Singapour : +65-*276-6196
Dans les autres pays : +1-425-356-5500

Ou visitez notre site Fluke sur le WEB à www.fluke.com.

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

La société Fluke garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni à tout produit mal utilisé, modifié, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Les distributeurs agréés par Fluke ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue au nom de Fluke. Pour avoir recours au service de la garantie, envoyer l'appareil de test défectueux au centre de service Fluke le plus proche, accompagné d'une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES, QUE CE SOIT A LA SUITE D'UNE INFRACTION AUX OBLIGATIONS DE GARANTIE, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.

Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, les limitations et les exclusions de cette garantie pourraient ne pas s'appliquer à chaque acheteur.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
Etats-Unis

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 B.D. Eindhoven
Pays-Bas

10/96

FLUKE®

BC7217-120 BC7217-INTL

Battery Chargers

Mode d'emploi


Introduction

Le chargeur de batterie BC7217 Fluke permet de recharger les batteries BP72XX série NiCd et NiMH de Fluke pour les appareils de test portatifs. Le chargeur BC7217 est constitué d'une base de chargeur et d'une alimentation électrique.

Connexion du chargeur au secteur

Modèle BC7217-120, Modèle BC7217-INTL

Connectez l'adaptateur mural au secteur sous la gamme de tensions suivante : 90 à 264 V ac, 47 à 63 Hz. Branchez le connecteur à douille ronde dans la prise d'entrée cc conformément à la figure 1.



zq1f.eps

Figure 1. Connexion du chargeur de batterie au secteur

Chargement de la batterie

Remarque

Une batterie neuve peut nécessiter plusieurs cycles de charges/décharges pour fonctionner à pleine capacité.

Avant la première utilisation d'une batterie neuve, rechargez-la au maximum. Branchez le chargeur au secteur et placez la batterie dans le chargeur comme indiqué à la figure 2. Vous pouvez laisser la batterie en recharge indéfiniment sans risque de dommage. Le risque de surcharge est inexistant même si vous insérez une batterie déjà chargée.

- Batterie Ni-Cd

Pour obtenir une recharge complète, chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin de charge clignote (le processus prend environ 1 heure et demie).

- Batterie NiMH

Pour obtenir une recharge complète, chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin de charge clignote (environ 2 heures et demie), puis laissez-la dans le chargeur 3 heures supplémentaires pour terminer le processus de recharge.

Remarque

Lorsque vous ôtez une batterie chargée du chargeur, attendez que le témoin clignotant s'éteigne avant d'insérer une batterie déchargée. La réinitialisation du chargeur de batterie prend environ 2 secondes.




Figure 2. Insertion de la batterie

zq2f.eps

Quand faut-il charger ?

Afin de prolonger la charge de la batterie, attendez qu'elle soit complètement déchargée avant de la mettre en charge.

Témoin de charge

Le voyant lumineux rouge situé sur le côté du chargeur indique l'état du cycle de charge de la batterie de la manière suivante :

- Eteint

La batterie n'est pas insérée ou est insérée incorrectement ; l'alimentation est déconnectée ou non disponible ou encore le fusible interne a sauté.

- Continu

La batterie est en mode de charge rapide à courant élevé.

- Clignotant (50 % du cycle de travail)

Batterie Ni-Cd : mode de charge de maintien.

Batterie NiMH : charge pulsée pendant les trois heures succédant au clignotement du témoin de charge, puis mode de charge de maintien.

- Clignotant (moins de 50 % du cycle de travail)

Délai de pré-charge destiné à ce que la batterie soit à la température adéquate ou sous la tension correcte.

Fusible interne

Un fusible interne est soudé dans le chargeur. Un voyant de charge qui ne s'allume pas une fois la batterie installée peut indiquer que le fusible interne a sauté. L'utilisateur ne peut pas le remplacer.

Spécifications

BC7217-120, BC-7217-INTL :

Adaptateur mural :	Tension en entrée : 90 à 264 V ac
	Fréquence de la tension en entrée : 47 à 63 Hz
	Tension en sortie : 15 V dc, 2 A
	Adaptateurs d'alimentation : Etats-Unis /Japon, Europe, Royaume-Uni, Australie

Homologation de sécurité : UL, CSA et TUV

Pour les deux modèles :

Tension en entrée du chargeur : de 14 à 20 V cc

Polarité de la prise d'alimentation cc :



Température : Fonctionnement : de 0 à 40 °C
Stockage : de -20 à 70 °C

Humidité (sans condensation) :

Fonctionnement : de 0 à 90 % H.R.
Stockage : de 5 à 95 % H.R.