

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti100, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Säkerhetsinformation

Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt och hitta mer information.


Rubriken **Varning** anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.

VARNING

För att undvika ögonskador och personsador:

- Titta inte in i lasern. Peka inte lasern direkt mot personer eller djur eller indirekt från reflektiva ytor.
- Titta inte direkt in i lasern med optiska verktyg (t.ex. kikare, teleskop, mikroskop). Optiska verktyg kan fokusera på lasern och vara farliga för ögat.
- Använd endast produkten som specificerat, i annat fall kan farlig laserstrålning uppstå.
- Öppna inte produkten. Laserstrålen är farlig för ögonen. Låt endast reparera produkten genom en godkänd teknisk serviceverkstad.

Extra laservarningsinformation finns på insidan av produktens linsskydd.






















gju05.eps

Varning

Undvik personskador:

- Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.
- Läs alla instruktioner noga.
- Använd endast Produkten enligt instruktionerna, annars kan produktskyddet förstöras.
- Byt ut batterierna när lågt batteriindikatorn visas för att undvika felaktiga mätningar.
- Använd inte produkten i närheten av explosiv gas.
- Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Se emissivitetsinformation för aktuella temperaturer. Reflektiva föremål resulterar i lägre mätningresultat än den aktuella temperaturen. Dessa föremål utgör en brandrisk.
- Ta inte isär batteriet.
- Använd endast strömadaptrar som godkänts av Fluke för att ladda batteriet.
- Ta inte isär och krossa inte battericeller och batteripaket.
- Använd endast specificerade utbytesdelar.
- Låt en godkänd tekniker reparera produkten.

Symboler

Symbol	Beskrivning
	Batteristatus. Batteriet laddas vid animering.
	Ljudindikator
	Indikator för pausad inspelning
	Videinspelning pågår
	Strömbrytare
	Viktig information. Se handboken.
	Uppfyller relevanta australiensiska normer.
	Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.
	Ansluten till nätström. Batteriet har tagits bort.
	Det finns en ljudinspelning för den bild som visas.
	IR-PhotoNotes™-indikator
	Videofilindikator
	Viloläge
	Varning: Laser.
	Uppfyller relevanta amerikanska och kanadensiska normer.
	Japan Quality Association
	Uppfyller EU- och EFTA-krav.
	Produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Kasta det inte tillsammans med vanligt avfall. Begagnade batterier skall lämnas in på ett inlämningsställe för batterier i enlighet med lokala förordningar. Kontakta ditt auktoriserade Fluke Servicecenter för information om återvinning.
	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE Directive (2002/96/EC). Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Sök upp Flukes hemsida för information om återanvändning.

Säkerhetsspecifikationer

Temperatur vid drift -10 °C till +50 °C

Temperatur vid drift

utan batteripaket..... -20 °C till +50 °C

Laddningstemperatur för batteri 0 °C till 40 °C

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i tre år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar, engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal hantering. Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. Du erhåller service under garantiperioden genom att skicka in den defekta produkten till närmaste auktoriserade servicecenter för Fluke, tillsammans med en beskrivning av problemet.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK. Eftersom det på vissa platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en underförstådd garanti, eller oförutsedda skador eller följdskador, är det möjligt att denna ansvarsbegränsning inte gäller dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands