

# Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti100, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

## 安全資訊

請至 [www.fluke.com](http://www.fluke.com) 註冊您的產品並瞭解詳細資訊。


**警告**代表可能造成使用者危險的情況或程序。

### **警告**

為了防止造成視力受損和人身傷害：

- 請勿直視雷射。請勿將雷射直接或間接透過反射性表面對準人員或動物。
- 請勿以光學工具直視雷射 (例如雙眼望遠鏡、望遠鏡、顯微鏡)。光學工具可能會使雷射聚焦，對眼睛造成危險。
- 請依指示使用產品，否則可能導致危險的雷射輻射外洩。
- 請勿打開產品護蓋。雷射光線對眼睛有害。產品僅能透過核可的技術站進行維修。

其他雷射警告資訊位於產品鏡頭護蓋內。



gju05.eps

### ⚠ 警告

為預防人身傷害：

- 使用產品之前，請先閱讀所有的安全資訊。
- 請仔細閱讀所有指示。
- 請依指示使用本產品，否則本產品提供的保護功能將失效。
- 低電量指示燈若亮起，請更換電池，以免測量不正確。
- 請勿在易爆氣體周圍使用本產品。
- 如果本產品無法正常操作，則請勿使用。
- 本產品如有損壞，請勿使用。
- 請參閱發射率資訊以瞭解實際溫度。反射性物體會導致溫度測量值低於實際值。這些物體可能有造成灼傷的危險。
- 請勿拆卸電池。
- 請僅使用 Fluke 核可的電源轉接器為電池充電。
- 請勿拆卸或損壞電池與電池組。
- 請使用指定的更換零件。
- 請由核可的技師維修本產品。

## 符號

符號	說明
	電池狀態。出現動畫時，表示電池充電中。
	音訊指示符號
	暫停錄音指示符號
	錄影中
	開/關符號
	重要資訊。請參閱手冊。
	符合相關澳洲標準。
	符合相關的南韓 EMC 標準。
	連接至交流電電源。電池已經取出。
	與顯示影像相關聯的音訊錄製。
	IR-PhotoNotes™ 指示符號
	視訊檔指示符號
	睡眠模式
	警告。雷射。
	符合加拿大及美國相關標準。
	日本品保協會 (Japan Quality Association)
	符合歐盟和歐洲自由貿易聯盟的規定。
	本產品內含鋰離子電池。請勿與固態廢棄物一同丟棄。用過的電池應根據當地法規，交由合格的回收商或危險物質搬運商負責處理棄置。請向 Fluke 授權維修中心查詢回收資訊。
	此產品符合廢棄電子電機設備指令 (WEEE Directive, 2002/96/EC) 行銷規定。本附加標籤代表您不可將此電氣/電子產品丟棄至生活家庭廢棄物。產品類別：參照廢棄電子電機設備指令 (WEEE) 附錄 I 中的設備類型，此產品係分類為第 9 類之「監控設備」(Monitoring and Control Instrumentation) 產品。請勿將本產品做為未分類的都市廢棄物處理。請查閱 Fluke 網站上的回收資訊。

## 安全規格

作業溫度 ..... -10 °C 至 +50 °C

操作溫度 無電池組 ..... -20 °C 至 +50 °C

電池充電溫度 ..... 0 °C 至 40 °C

### 有限保證和有限責任

此 **Fluke** 產品自購買日起兩年之內毫無材料及工藝上的瑕疵。本產品保固不適用於保險絲、可拋式電池或由於意外、疏忽、濫用、變造、污染或異常的操作或處理情況而導致的損壞。零售商並未獲得授權代表 **Fluke** 提供其他任何售後保證。如欲在保固期間獲得服務，請與您附近的 **Fluke** 授權維修中心聯絡以取得送還產品的授權資訊，然後將產品附上有關問題的說明，送到您附近的 **Fluke** 授權維修中心。

本保固是您所能獲得的唯一補償。絕無其他明示或暗示的保證，例如特定目的之適用性。**FLUKE** 對任何特殊的、間接的、偶然的或後續的損壞或損失概不負責，無論是否由於任何原因或推論而導致這些損失。由於某些州或國家不允許排除或限制暗示的保證或是意外或後續損壞，因此本限制責任條款可能不適用於您。

**Fluke Corporation**  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands