


FLUKE®

FLK-TI-SBP3 Smart Battery Pack

Instruktionsblad

Flukes FLK-TI-SBP-3 Smart Battery Pack är ett utbytbart, laddningsbart litiumjon-batteri på 7,4 V, 19 Whr.



PN 3481470 August 2009 (Swedish)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Säkerhetsinformation

Använd endast FLK-TI-SBP3 enligt det här instruktionsbladet eller någon annan produktspecifik Fluke-handbok. I tabell 1 hittar du en lista över symboler som används för FLK-TI-SBP3.

En **varning** identifierar riskfyllda förhållanden och åtgärder som kan orsaka personsador eller dödsfall.





Ett **försiktighetsråd** identifierar förhållanden och åtgärder som kan skada kameran eller orsaka permanent förlust av data.

⚠ Varning

Så här undviker du skador:

- **Montera inte isär eller kortslut inte batteripacket.**
- **Utsätt inte batteripacket för temperaturer som överskrider 50 °C.**
- **Tänd inte eld på batteripacket eller försök förstöra det.**
- **Använd bara nätadapterar som är godkända av Fluke för att ladda batteriet eller som strömkälla för produkten.**

Tabell 1. Symboler

Symbol	Beskrivning
CE	Uppfyller EU- och EFTA-krav.
	Uppfyller relevanta amerikanska och kanadensiska normer.
	Viktig information. Se handboken.
	Litiumjonbatteri. Kasta det inte tillsammans med vanligt avfall. Begagnade batterier skall lämnas in på ett inlämningsställe för batterier i enlighet med lokala förordningar. Kontakta ditt auktoriserade Fluke Servicecenter för information om återvinning.
	Avyttra inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Besök Flukes webbplats för information om återvinning.

Ladda batteriet

Innan du använder batteripacket för första gången måste du ladda batteriet under minst två och en halv timme i den medföljande laddaren. Fullständiga laddningsanvisningar finns i handboken "Ti32, TiR32 Thermal Imagers User Manual".

Specifikationer

Se tabell 2 för specifikationer.

Tabell 2. Specifikationer

Batterityp	Litiumjon, 7,4 V, 19 Whr
LED-visning	LED-lampor i fem segment visar laddningsnivån.
Mått	124 mm x 58,4 mm x 42,4 mm
Batteriladdningstid	2,5 timmar för full laddning
Driftstemperatur	-20 °C till 50 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C till 50 °C
Laddningstemperatur	0 °C till 40 °C
Luftfuktighet	0 % till 95 % icke-kondenserande
FN/DOT: transport	Litiumjonbatterierna uppfyller kraven i FN:s Handbok för tester och kriterier, Del III, Avsnitt 38.3

Kontakta Fluke

Kontakta Fluke genom att ringa något av följande telefonnummer:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-3-3434-0181
- Singapore: +65-738-5655
- Andra länder: +1-425-446-5500

Du kan även besöka Flukes webbplats på www.fluke.com.

Registrera din produkt genom att besöka <http://register.fluke.com>.

Visa, skriv ut eller hämta det senaste tillägget till handboken genom att besöka <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i ett år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal hantering. Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. För att få garantiservice kontaktar du närmaste Flukeauktorerade serviceverkstad för returtillstånd och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK. På vissa platser är det inte tillåtet att exkludera eller begränsa något i en underförstådd garanti, vilket innebär att denna ansvarsbegränsning kanske inte gäller dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Nederländerna